


УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник территориального отдела ГУО  
администрации г. Красноярска  
по Железнодорожному и Центральному  
районам

 Т.И. Олыкайнен

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)  
МБОУ Прогимназия №131

г. Красноярск  
(наименование населенного пункта)  
2016 г.

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) МБОУ Прогимназия №131

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением интеллектуально- эстетического развития воспитанников и обучающихся»

1.2. Адрес объекта 660018, Россия, Красноярский край , г. Красноярск , ул. Красномосковская,36

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2511,9 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9140,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987 года, последнего капитального ремонта год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2016г. *капитального-* нет.

## Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением интеллектуально- эстетического развития воспитанников и обучающихся»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660018, г. Красноярск , ул. Красномосковская,36

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **территориальный отдел главного управления образования администрации города по Железнодорожному и Центральному районам**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ) **660160 , г. Красноярск , ул. Ул. Ленина 160 Т.(391) 221-01-83**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности: **образование**

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг:

- **реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования**
- **присмотр и уход**
- **реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**
- **реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ**
- **реализация адаптированных образовательных программ**

2.3 Форма оказания услуг:

**на объекте с пребыванием с 7.00 до 19.00 часов (выходные: суббота- воскресенье, праздничные дни)**

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет, дети школьного возраста с 6,6 до 11 лет** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно- двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, **с умственной отсталостью**

2.6 Плановая мощность: **до 500чел**

(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «ул. Красномосковская» , автобусами № 2А, 5, 71, 87, 90,99, 32, 35, 26, 21 и троллейбус №5, остановка «Славянский рынок», автобусами № 90,99  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100м.- 500 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: не регулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; лежащие полицейские - да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*визуальная акустическая, тактильная, нет*): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (*нет ; есть – описать*): есть, спуск для перехода проезжей части в подземный переход , подъем на пешеходную часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, есть* (снижение высоты бордюра пешеходной части для прохода или проезда на коляске через регулируемый перекресток)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания -(\*)

(\*- ) с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

(\*\*) - указывается один из вариантов:

- «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная),

- «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения),
- «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно),
- «Нет» (не организована доступность)

(\*\*\*) -указывается худший из вариантов ответа

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН (маломобильных групп населения ( ***)	нет
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	нет
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: категорий инвалидов:

- **К**- передвигающиеся на креслах-колясках
- **О** -с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
- **С**- с нарушениями зрения
- **Г**- с нарушениями слуха
- **У**- с нарушениями умственного развития
- (\*)- указывается:
- **ДП-В** - доступно полностью всем (для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)
- **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно, (указать категории инвалидов)
- **ДЧ-В** - доступно частично всем (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов)
- **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- **ДУ** - доступно условно\_(организация помощи учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому дистанционно и др.)
- **ВНД** – временно недоступно не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения)



### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:

территория, прилегающая к зданию оценивается как недоступна или доступна частично избирательно, для обеспечения доступности необходимо устранить неровное покрытие прилегающей территории, на путях движения обустроить предупреждающую информацию, нанести тактильную разметку, установить указатели, облегчающие передвижения по пути следования к объекту, при входе на территорию установить кнопки вызова персонала, провести ремонтные работы на ходе в здания установить пандус с устройством противоскользящего покрытия, установить поручни. Пути движения, по зданию включая пути эвакуации лестничные пролеты и отсутствие у них пандусов, присутствие порогов доступны частично избирательно для всех категорий инвалидов кроме инвалидов-колясочников так как это не обеспечивает полноценного нахождения на объекте Зоны целевого назначения, в данном случае это обеденный зал, музыкальный и физкультурный залы находятся в частично - избирательной доступности для всех категорий инвалидов. Санитарно-гигиенические помещения недоступны для всех категорий инвалидов, установить поручни и опоры ,крючки для одежды, костылей оборудовать кнопкой вызова, установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами.

Система информации и связи недоступна для всех категорий инвалидов. Так как не организовано донесение информации в доступной форме для инвалидов, необходимо установить дублирующую световую сигнализацию и организовать размещение информационной системы в учреждении.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт ,индивидуальные решения с помощью ТСР
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8	<b>Все зоны и участки</b>	ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016- 2020 г. в рамках исполнения (указывается наименование документа программы, плана) нет

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение социальной условной доступности объекта ( беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект)

4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется согласование.  
(*нужное подчеркнуть*)

**1.Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).**

**2.Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_



4.5. Согласовано: Представители общественных организаций инвалидов:

**Железнодорожная районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов**

**Председатель** \_\_\_\_\_ **Шаталина Ирина Витальевна**  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)  
Мп

4.6 Информация размещена на Карте доступности субъекта РФ: нет

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» 02. 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта «10» 02. 2016 г.,
3. Решения Комиссии МБОУ Прогимназия №131 от «12» 02. 2016г.

В составе:

Директора МБОУ Прогимназия №131 Миннибаева Галина Романовна  
Председателя Железнодорожной районной общественной организации  
Всероссийского общества инвалидов Ирины Витальевны Шаталиной  
Заместителя директора по УВР Ендеркиной Натальи Ивановны  
Заместителя директора по АХР Кужелевой Алены Викторовны  
Работника по обслуживанию здания Мастыко Владимира Васильевич

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ Прогимназия №131  
\_\_\_\_\_ Г.Р. Миннибаева  
«10» февраля 2016 г.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением интеллектуально- эстетического развития воспитанников и обучающихся» (не жилое помещение)

1.2. Адрес объекта 660018 Россия, Красноярский край, г. Красноярск , ул. Красномосковская,36

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2** этажей, 2511,9кв.м;

-часть здания \_\_\_\_\_ этажей(или на \_\_\_ этаже);

1.4. Год постройки здания **1987г.**, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего -июнь 2016г., капитального* \_\_ - \_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением интеллектуально- эстетического развития воспитанников и обучающихся»

Краткое наименование **МБОУ Прогимназия №131**

1.7.Юридический адрес организации(учреждения) 660018 г. Красноярск , ул. Красномосковская,36

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Территориальный отдел главного управления образования администрации города по Железнодорожному и Центральному районам

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие 660160 г. Красноярск , ул. Ленина 160 тел. 221-01-83

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)

2.1 Сфера деятельности образование

(*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

2.2 Виды оказываемых услуг:

- **реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования**
- **присмотр и уход**
- **реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**
- **реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ**
- **реализация адаптированных образовательных программ**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
дети 3 до 11 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность до 500 человек

(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Да.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ Прогимназия №131  
Г.Р. Миннибаева  
«10» февраля 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1

Красноярский край  
Г.Красноярск, Железнодорожный район

«10» февраля 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением интеллектуально- эстетического развития воспитанников и обучающихся»

1.2. Вид объекта нежилое помещение

1.3 Назначение: образовательное

1.4. Юридически адрес объекта: 660018 г. Красноярск , ул. Красномосковская,36

1.5. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2511,9 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да; 6628,1 в. кв м.

1.6. Год постройки здания: 1987, последнего капитального ремонта: нет

1.7. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2016 г.

1.8. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением интеллектуально- эстетического развития воспитанников и обучающихся» МБОУ Прогимназия №131

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте -

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении гражданина от автобусной остановки «ул. Красномосковская» необходимо перейти проспект «Свободный» по пешеходному переходу и двигаться по тротуару по направлению улицы Красномосковской к зданию , при движении гражданина от автобусной остановки «Славянский рынок» необходимо перейти по пешеходному переходу или не переходя улицы двигаться по тротуару по направлению улицы Красномосковской к зданию.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 100м.- 500 м

3.2.2. время движения (пешком): 10-2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>				нет
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках				нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата			ДУ	
4	с нарушениями зрения				нет
5	с нарушениями слуха			ДУ	
6	с умственными нарушениями	А			

\* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «НЕТ»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигающиеся на креслах-колясках	О с нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с нарушениями умственного развития	Для всех категорий и МГН
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВДН	ДЧ-И	ВДН	ДЧ-И	ДП-В	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ВДН	ДЧ-И	ВДН	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВДН	ДЧ-И	ВДН	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВДН	ДЧ-И	ВДН	ВДН	ДЧ-И	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВДН	ВДН	ВДН	ВДН	ВДН	ВДН
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН	ДЧ-И	ВДН	ВДН	ДЧ-И	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И
8	<b>Все зоны и участки</b>	ВДН	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

#### 4. Управленческое решение (проект)-

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается	текущий ремонт, оснащение оборудованием -неровное покрытие путей движения -отсутствует предупреждающая информация, тактильная разметка при входе на территорию здания	-установить информацию о пути движения к приспособленному входу и (или) установить мнемосхему нанести  -организовать оказание ситуационной помощи  установить предупреждающую, тактильную или визуальную разметку при входе на территорию здания	- ТСР, организационные работы, текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	нуждается	текущий ремонт: монтаж пандусов оснащение оборудованием: Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами.	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.  Установить пандусы с устройством противоскользящего покрытия,	ТСР Орг. работы Текущий ремонт



				установить поручни на расстоянии не более 1м на высоте 0,7и 0,9 м. с горизонтальным завершением возможна только при реконструкции здания.	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нуждается	текущий ремонт: Ликвидация порогов. оснащение оборудованием: Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	разместить на путях движения комплексную информацию (в т. ч. цветовую, и тактильные направляющие)  разместить панорамное размещение информационных обозначений помещений	ТСР Орг. работы  Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается	текущий ремонт: выделение мест для инвалидов в креслах – колясках, установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте 1,4м до 1,75м. со стороны дверной ручки -организовать питание для инвалидов на креслах - колясках	ТСР, Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается	Текущий ремонт Увеличение проемов дверных проходов в индивидуальные кабинки. Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей.	ремонт туалетных комнат установить поручни и опоры по боковым сторонам помещения установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами -обозначить специализированный туалет для инвалидов в креслах-колясках,	ТСР, Текущий ремонт
6.	Система информации и связи (на всех	нуждается	оснащение оборудованием: Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	-установить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям,	ТСР, Текущий ремонт

	зонах)			-приобрести электронное табло, дублирующую световую сигнализацию в здании	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются			-
8	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное техническое решение с ТСР.			

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2020 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **условная доступность.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. **согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.3. **согласование работ с надзорными органами;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ДА** на сайте МБОУ Прогимназия №131 г.Красноярск

## 5. Особые отметки

### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	18-20	л.
2. Входа (входов) в здание	на	21-26	л.
3. Путей движения в здании	на	27-29	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	30-33	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	34-35	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	36-37	л.
Результаты фотофиксации на объекте	на	38-61	л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на	62-65	л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Директор:

Директор МБОУ Прогимназия №131 \_\_\_\_\_ Г.Р. Миннибаева

Члены рабочей группы:

Председатель Железнодорожной районной общественной организации

Всероссийского общества инвалидов \_\_\_\_\_ И.В. Шаталина

Заместитель директора по УВР \_\_\_\_\_ Н.И. Ендеркина

Заместителя директора по АХР \_\_\_\_\_ А.В. Кужелева

Работника по обслуживанию здания \_\_\_\_\_ В.В. Мастыко

1. **I. Результаты обследования:**
2. **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МБОУ Прогимназия №131****г. Красноярск, ул. Красномосковская,36**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	-отсутствует информацию на каждом входе о расположении и направлении движения к приспособленному входу -отсутствуют скобообразные ручки-отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	К, О, С	-разместить информацию на каждом входе о расположении и направлении движения к приспособленному входу -установить кнопку вызова (охраны) на уровне досягаемости инвалидов на кресле-коляске; - обозначить её -установить скобообразные ручки - нанести предупреждающую, тактильную разметку при	Организационные работы текущий ремонт

							входе на территорию здания	
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	-неровное покрытие путей движения -отсутствует информация о пути движения к приспособленному входу -наличие препятствий в виде люков с отсутствующей предупреждающей информацией перед ними (тактильная или визуальная)  -отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	К, О, С	-установить информацию о пути движения к приспособленному входу и (или) установить мнемосхему нанести  -организовать оказание ситуационной помощи  установить предупреждающую, тактильную или визуальную разметку при входе на территорию здания	Организационные работы ремонт
1.3.	Лестницы (наружные)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-неровное покрытие путей движения -отсутствует предупреждающая информация, тактильная разметка при входе на территорию здания			

## 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ВДН	-	1,2,3	Организационные работы ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

2. I. Результаты обследования:

2. 2. Входа (входов) в здание

**МБОУ Прогимназия №131**

**г. Красноярск, ул. Красномосковская,36**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<b>Основной главный вход в начальную школу</b>								
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	4	-нет перил ограждения -высота проступей 14см шириной 30см. -отсутствует предупреждающая, тактильная и контрастная информация перед началом марша лестницы -отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней -отсутствуют бортики на участках лестницы не примыкающих к стене	К, О, С	ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи -30см., высота подступенка-15см., установка поручней с 2-х сторон на высоте 0,9м с горизонтальным завершением на 0,3м.,  установка тактильная предупреждающей информация перед началом марша, нанесение	Текущий ремонт

					-отсутствует навес		контрастной маркировки на крайние и установка навеса	
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	Установить пандус с устройством противоскользящего покрытия, установить поручни на расстоянии не более 1м на высоте 0,7и 0,9 м. с горизонтальным завершением возможна только при реконструкции здания	ТСР Ремонт
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4	Отсутствуют: -нормативный водоотвод, водосборная решетка - предупреждающая информация с дублированными рельефными знаками	К, О, С	установить -кнопку вызов сотрудника -нормативный водоотвод, -водосборная решетка - предупреждающую информации с дублированными рельефными знаками	ТСР текущий ремонт
2.4.	Дверь (входная)	есть	-	4	Отсутствуют: -контрастная маркировку на прозрачном полотне дверей -предупреждающая информация перед дверным проемом -кнопка вызова сотрудника	К, О	нанести -контрастную маркировку на прозрачном полотне дверей -предупреждающая информация перед дверным проемом за 0,8м -кнопка вызова сотрудника	ТСР текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	61,62	5	Габариты тамбура (1,85x1,55 -1,85x 1,45) ширина дверного проема 1,2 м разностороннее открывание дверей (одна –правая 0,9, другая левая 0,3) отсутствует -контрастная маркировка на прозрачном полотне дверей в порогах перепад высоты 2 см	К, О, С	Нанести контрастную маркировку на прозрачном полотне дверей, организовать преодоление барьеров,	Организац онные работы ремонт



**Основной главный вход в детский сад**

2.6.	Лестница (наружная)	есть	-	6	-нет перил ограждения -высота проступей 14см шириной 30см. -отсутствует предупреждающая, тактильная и контрастная информация перед началом марша лестницы -отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней -отсутствуют бортики на участках лестницы не примыкающих к стене -отсутствует навес	К, О, С	Ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи -30см., высота подступенка-15см., установка поручней с 2-х сторон на высоте 0,9м с горизонтальным завершением на 0,3м., Установка тактильная предупреждающей информация перед началом марша, нанесение контрастной маркировки на крайние и установка навес	Текущий ремонт
2.7.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	Установить пандус с устройством противоскользящего покрытия, установить поручни на расстоянии не более 1м на высоте 0,7и 0,9 м. с горизонтальным завершением возможна только при реконструкции здания	ТСР Ремонт
2.8.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6	Отсутствуют: -нормативный водоотвод, водосборная решетка - предупреждающая информация с дублированными рельефными знаками	К, О, С	установить -кнопку вызов сотрудника -нормативный водоотвод, -водосборная решетка - предупреждающую информацию с дублированными рельефными знаками	ТСР текущий ремонт

2.9.	Дверь (входная)	есть	-	6,8	Отсутствуют: -контрастная маркировку на прозрачном полотне дверей -предупреждающая информация перед дверным проемом -кнопка вызова сотрудника	К, О	нанести -контрастную маркировку на прозрачном полотне дверей -предупреждающая информация перед дверным проемом за 0,8м -кнопка вызова сотрудника	ТСР текущий ремонт
2.10.	Тамбур	есть	61,62	7,9	Габариты тамбура (1,85x1,55 -1,85x1,45) ширина дверного проема 1,2 м разностороннее открывание дверей (одна –правая 0,9, другая левая 0,3) отсутствует -контрастная маркировка на прозрачном полотне дверей в порогах перепад высоты 2 см	К, О, С	Нанести контрастную маркировку на прозрачном полотне дверей, организовать преодоление барьеров,	Организац ионные работы ремонт

Запасные входы								
2.11.	Лестница (наружная)	есть	6,7,12 13,22, 23 50,51, 55,56, 67,68	8, 9	Количество ступеней от3-5 -высота проступей 12-15см шириной 30 см. -отсутствует предупреждающая, тактильная и контрастная информация перед началом марша лестницы -отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней -отсутствует навес -	К, О, С	Установка тактильная предупреждающей информация перед началом марша, нанесение контрастной маркировки на крайние и установка навес -	ТСР текущий ремонт
2.12.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К,	Установить пандус с устройством противоскользящего покрытия,	технические решения

						О, С	установить поручни на расстоянии не более 1м на высоте 0,7и 0,9 м. с горизонтальным завершением	невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.13.	Входная площадка (перед дверью)	есть	6,7,12 13,22, 23 50,51, 55,56, 67,68	8	Габариты площадки 1,20-1,35 Отсутствуют: -нормативный водоотвод, водосборная решетка - предупреждающая информация с дублированными рельефными знаками -кнопка вызова сотрудника	К, О, С	установить -кнопку вызов сотрудника -нормативный водоотвод, -водосборная решетка - предупреждающую информацию с дублированными рельефными знаками	ТСР текущий ремонт
2.14.	Дверь (входная)	есть	6,7,12 13,22, 23 50,51, 55,56, 67,68	8	Отсутствуют: -контрастная маркировку на полотне дверей -предупреждающая информация перед дверным проемом -кнопка вызова сотрудника	К, О, С	нанести -контрастную маркировку на полотне дверей -предупреждающая информация перед дверным проемом за 0,8м -кнопка вызова сотрудника	ТСР текущий ремонт
2.15.	Тамбур	есть	6,7,12 , 13,22, 23 50,51, 55,56, 67,68	9	Ширина тамбура меньше 1,2м Габариты тамбура не соответствуют нормативом (1,8x1,3) отсутствуют: -контрастная маркировка на полотнах дверей -предупреждающая информация перед дверными проемами -перепад в порогах высоты 3-5 см,	К, О, С	перепланировка возможна только при реконструкции дверных проемов	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

## 2. 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход в начальную школу	ДЧ-И (К, О, С, Г)	61	4	ТСР Организационные работы ремонт
Основной вход в детский сад	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1	6	ТСР Организационные работы ремонт
Запасные входы	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1,2,3,4,5,6	8,9,10	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

## 3. I. Результаты обследования:

## 3. 2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ Прогимназия №131г. Красноярск, ул. Красномосковская,36

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (холлы)	есть	21,30, 35,39, 81,46, 49,58	12	отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения с функциональным назначением помещений, -перепад в порогах высоты 3-5 см,	К,О, С, Г	разместить на путях движения комплексную информацию (в т. ч. цветовую, и тактильные направляющие)	ТСР Орг. работы Текущий ремонт
3.2.	Лестницы (внутри)	есть	3,47,	13	лестничные пролеты ведущие на 2 этаж, высотой 3м количество ступеней 22	О,	нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша,	текущий

	здания)		82		-высота проступей 18 см шириной 32см. в середине площадка длиной 1,6м. отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил  по 2-е двери ширина дверей 0,9 метров  отсутствует контрастная маркировка на прозрачном полотне дверей  -предупреждающая информация перед дверным проемом	С, Г	установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил нанести -контрастную маркировку на полотне дверей -предупреждающая информация перед дверным проемом	ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-			
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	есть	-	14	Отсутствует панорамное размещение информационных обозначений помещений	К, О, С, Г	Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте 1,4м до 1,75м. со стороны дверной ручки	ТСР , текущий ремонт
3.6.	Пути эвакуации (лестница снаружи)	есть	-	8,10	-не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 -пандус на лестничных маршах отсутствует,	К О, С	-ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания -установить невозможно	ТСР , текущий ремонт

	здания)				-отсутствуют поручни на высоте 0,9 с одной стороны		только при реконструкции здания, -установить поручни	
--	---------	--	--	--	--	--	---	--

### 3. 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		3,4,7,8,2	8,10,12,13	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	3,4,7,8,2	8,10,12,13	Организационные мероприятия ТСП, текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**4. I. Результаты обследования:****4. 2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****МБОУ Прогимназия №131****г. Красноярск, ул. Красномосковская,36**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	2,4, 13 57, 63	14	наличие порогов в дверных проёмах более 2,5см отсутствует информационные обозначения на помещениях, не выделены места в столовой для инвалидов на креслах – колясках	К, О, С,Г	-убрать пороги, -установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте 1,4м до 1,75м. со стороны дверной ручки -организовать питание для инвалидов на креслах - колясках	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	25, 32, 53	15	в залах не выделены специальные места для инвалидов на креслах – колясках, и нарушением зрения,  При проведении массовых мероприятий не организовано	К,О, С,Г	Выделить в зале не менее 5% мест с возможностью усилением звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (приобретение переносной индукционной системы,	ТСР Текущий ремонт



					донесение информации в доступной форме для инвалидов		организация сурдоперевода) - выделить в зале места для инвалидов на креслах – колясках	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

#### 4.2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, С, Г)	2,4,13, 25,32,53,57,63	14,15	Индивидуальные решения с помощью ТСР, ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**4. I. Результаты обследования:****4. 2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда	нет			-	-	-	-

**4.2. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Место приложения труда				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **- нет**

**4. I. Результаты обследования:****4. 2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	жилые помещения	нет			-	-	-	-

**2. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**5. I. Результаты обследования:****5. 2. Санитарно-гигиенических помещений****МБОУ Прогимназия №131****г. Красноярск, ул. Красномосковская,36**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	5, 36	16	-туалетные комнаты маленькие не позволяют находиться инвалидам в креслах- колясках, -отсутствуют краны рычажного и нажимного действия, -не оборудованы кнопкой вызова персонала, -розетки и выключатели расположены не на высоте 0,8м -отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды,	К, О, С, Г.	ремонт туалетных комнат установить поручни и опоры по боковым сторонам помещения установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами -обозначить	текущий ремонт, индивидуаль ные решения с помощью ТСР

					костылей и т.п. отсутствуют информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами		специализированный туалет для инвалидов в креслах- колясках,	
5.2.	Душевая/ ванная комната	есть	-	16	-не оборудованы кнопкой вызова -отсутствуют поручни и опоры -отсутствуют крючки для костылей и т.п. -отсутствуют информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами	К, О, С	установить поручни и опоры по боковым сторонам помещения установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами	Текущий ремонт индивидуаль ные решения с помощью ТСР
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	59	17	-не оборудованы кнопкой вызова -отсутствуют поручни и опоры -отсутствуют крючки для костылей и т.п. -отсутствуют информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами	К, О, С	-установить поручни и опоры по боковым сторонам помещения -установить крючки для костылей и т.п. -оборудовать кнопкой вызова -разместить -установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами	Текущий ремонт индивидуаль ные решения с помощью ТСР

## 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
---	---	------------	---

	обследования ОСИ)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>	ДЧ-И (К, О, С, Г)	5,36,59	16,17	Текущий ремонт, ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

**6. I. Результаты обследования:**

**6. 2. Системы информации на объекте**

**МБОУ Прогимназия №131**

**г. Красноярск, ул. Красномосковская,36**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на план	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть			отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема	К, О, С,Г	-установить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, -приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	есть						
6.3.	Тактильные	нет	-	-	Отсутствие дублирование	С	-установить тактильные	

	средства				информации тактильные средствами предупреждения об опасностях		средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения <u>световая</u> , синхронно со звуком	С, Г	-установить дублирующую световую сигнализацию в здании	индивидуальные решения с помощью ТСР

## 6.2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**